




FW18, FW19 Teil nicht nach Plan, FW20, FW21, FR20, FR21, M4






FW20, FW21, FR20, FR21

F35A Rumpf hinten




FW18, FW19, M4, FR14, **FR18 nur Aufstecken nicht leimen**







M3 Teil nicht nach Plan




M3 Nr.1



FW22



FW25, FR27 und FR28 sind Identisch auf richtige Position der Löcher achten





FW24



FW26, FR24 auf richtige Position von oben und unten achten, FR29, FR30

F35A Rumpf hinten



M3 Nr.2

